



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – TERMINI IMERESE

Via Lungomolo, n. 1 – Telefono 091/8141007 – Telefax 091/8141857 - Numero Blu 1530

e-mail: ucterminiimerese@mit.gov.it – pec: cp-termini-imerese@pec.mit.gov.it

sito web: (www.terminiimerese.guardiacostiera.it).

ORDINANZA N° __/2021

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Termini Imerese:

CONSIDERATO che in data 27.05.2021 personale tecnico del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia-Calabria ha effettuato un sopralluogo congiunto con personale della Direzione Marittima di Palermo presso questo Ufficio Circondariale e più precisamente è stata ispezionata la Sala Operativa nonché il terrazzo adiacente;

VISTA la nota prot. 12628 in data 11/06/2021 del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia-Calabria che in esito al sopralluogo non esclude il pericolo di distacco di pezzi di intonaco con possibilità di caduta di pietrame sulle aree antistanti il torrino aggettante sul terrazzo adiacente alla Sala Operativa di questo Comando, e più precisamente lungo il lato ovest (Via Benedetto Brin) e lungo il lato sud (via Lungomolo), che potrebbero causare potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità lungo le suddette aree;

CONSIDERATO che tale situazione costituisce potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità per eventuali persone che potrebbero transitare e/o sostare sulle aree oggetto della presente ordinanza di interdizione e meglio individuate nello stralcio planimetrico allegato;

RITENUTO necessario assicurare la pubblica incolumità nonché prevenire il verificarsi di danni a persone e/o cose in attesa che vengano seguiti gli interventi di messa in sicurezza del torrino aggettante sul terrazzo adiacente alla Sala Operativa di questo Comando;

CONSIDERATO che l'area demaniale marittima in questione, interessata dalla presente ordinanza di interdizione, risulta ricadere all'interno della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;

VISTA la Legge 84/94 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 30 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

RENDE NOTO

che il tratto di demanio marittimo, prospiciente il torrino aggettante sul terrazzo adiacente alla Sala Operativa di questo Comando e più precisamente lungo il lato ovest (Via Benedetto Brin) e

lungo il lato sud (via Lungomolo) così come meglio indicato nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza, è interessato da possibili cedimenti di intonaco che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità e, pertanto

ORDINA

ARTICOLO 1

Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, sulle seguenti aree:

1. area prospiciente il torrino aggettante sul terrazzo adiacente alla Sala Operativa di questo Comando che insiste su via Benedetto Brin (lato ovest) per tutta la sua lunghezza e per una profondità pari al marciapiede ivi presente;

2. area prospiciente il torrino aggettante sul terrazzo adiacente alla Sala Operativa di questo Comando che insiste su via Lungomolo (lato sud) per tutta la sua lunghezza e per una profondità pari al marciapiede ivi presente;

il tutto come meglio evidenziato nella planimetria allagata in calce alla presente ordinanza, **sono interdetti l'accesso, il transito, la sosta ed in generale qualsiasi attività che presupponga la presenza di cose e/o persone.**

ARTICOLO 2

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale è incaricata di provvedere al posizionamento di idonee transenne lungo l'area di cui all'articolo 1 e provvedere all'installazione di apposita segnaletica monitoria riportante gli estremi della presente ordinanza al fine di interdire/impedire il libero accesso alla zona di interesse.

ARTICOLO 3

La presente ordinanza sia notificata con effetto immediato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale per l'esecuzione degli adempimenti di propria competenza.

ARTICOLO 4

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rimanere civilmente e penalmente responsabili dei danni a persone e/o cose che potrebbero derivare dall'inosservanza della presente ordinanza, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, nelle sanzioni previste dall'art. 1164 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata, inoltre, mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e la pubblicazione sul sito web istituzionale (www.terminiimerese.guardiacostiera.it).

Termini Imerese, il 14/06/2021

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Alfonso LODATO

*Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82

ALLEGATO 1



Indicazione area da transennare antistante il torrino