



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
LICATA

ORDINANZA N. 16/2010

Il sottoscritto, Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Licata:

- VISTA** la relazione di servizio datata 20 agosto 2010 redatta e sottoscritta da personale militare dipendente da questo Ufficio Circondariale Marittimo a seguito di sopralluogo congiunto con rappresentanti della Polizia Municipale del Comune di Palma di Montechiaro, con la quale si è dato atto che in data imprecisata, in località "Ciotta" del Comune di Palma di Montechiaro, nel tratto di spiaggia sito all'estremità di via De Janeiro, si è verificato il parziale cedimento di un muro di sostegno ivi ubicato con conseguente caduta nello specchio acqueo antistante di parte dello stesso in uno a parte del terrapieno sottostante;
- CONSIDERATO** che il fenomeno franoso di cui al precedente visto costituisce potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
- RITENUTO** necessario ed urgente, sulla scorta delle risultanze emerse dai citati accertamenti, allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità fino a quando non verranno ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza, emanare norme dirette a vietare e/o limitare l'uso del demanio marittimo nelle zone sopracitate;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che in località "Ciotta" del Comune di Palma di Montechiaro, nello specchio acqueo antistante le particelle catastali nr 84 e 131, foglio 80 del Comune di Palma di Montechiaro, (tratto di spiaggia sito all'estremità di via De Janeiro) come meglio evidenziato nell'allegato stralcio cartografico, per una lunghezza di circa 20 metri, sono presenti fenomeni franosi del litorale che costituiscono potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità

e, pertanto,

O R D I N A

ARTICOLO 1

che con decorrenza immediata e fino a nuovo ordine, nel tratto di spiaggia e nella zona di mare interessata dalla presenza dei sopracitati fenomeni franosi, per un area di sicurezza pari a ml (metri lineari) 30 (misurati parallelamente al litorale) x 10 (misurati ortogonalmente al litorale) **è vietato l'accesso, il transito, la sosta, la balneazione nonché qualsiasi attività connessa con l'uso del mare.**

ARTICOLO 2

L'Amministrazione Comunale di Palma di Montechiaro è incaricata di provvedere con la massima consentita urgenza ad apporre idonea segnaletica al fine di individuare chiaramente l'area sopracitata nonché di apporre i necessari **cartelli monitori** indicanti il pericolo ed i divieti di che trattasi con riportati gli estremi della presente Ordinanza.

L'Amministrazione Comunale di Palma di Montechiaro è, altresì, incaricata di eseguire periodici accertamenti al fine di monitorare e riferire a questo Ufficio circa l'evolversi del fenomeno geo-morfologico cui trattasi.

ARTICOLO 3

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni che dovessero essere causati a persone e/o cose, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo ovvero reato, nelle sanzioni previste dagli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Licata, 20 Agosto 2010

f.to IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Enzo PESENTI CAMPAGNONI

