



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Catania – Guardia Costiera**

ORDINANZA N° (NUMERAZIONE COME DA PROTOCOLLO INFORMATICO)

INTERDIZIONE DI UN TRATTO DI AREA DEMANIALE MARITTIMA

LUOGO: TESTATA DEL “MOLO VECCHIO” DEL PORTO DI OGNINA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Catania,

VISTA: la segnalazione pervenuta via mail relativa ad un possibile sgrottamento della banchina molo vecchio del porto di Ognina;

VISTI: i rapporti di servizio n° 537 e n° 539 in data 11.08.2025 redatti da personale di questo Comando relativo ad un sopralluogo eseguito presso il predetto molo;

VISTA: la nota prot. n° 48289 in data 08.08.2025 con la quale questa Capitaneria di Porto ha richiesto all'Ufficio del Genio Civile di Catania un sopralluogo per la valutazione dello stato della struttura portuale interessata al fenomeno di sgrottamento;

VISTO: il verbale di sopralluogo prot. n° 96964 del 13.08.2025 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico Ufficio del Genio Civile di Catania, con il quale lo stesso ha richiesto l'adozione di misure urgenti atte ad impedire il passaggio di mezzi e persone nell'area interessata;

VISTI: gli articoli 17, 18, e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

CONSIDERATA: la necessità e l'urgenza di garantire la pubblica e privata incolumità e la sicurezza della navigazione e portuale;

RENDE NOTO

che nel tratto individuato nella testata del “molo vecchio” del porto di Ognina, ricompreso nell'area demaniale in concessione alla ditta “La Tortuga s.r.l.”, si sono generati sgrottamenti al di sotto della struttura stessa e più precisamente nella porzione di banchina come meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

Considerato inoltre che, come si evince dal verbale del competente organo tecnico in premessa citato, il predetto molo deve essere sottoposto a necessaria ed urgente manutenzione straordinaria per essere fruito e che, nelle condizioni attuali, non è possibile assicurare un adeguato livello di sicurezza per i fruitori, né per la navigazione in aree limitrofe,

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata e sino a nuova disposizione, **è vietato** l'accesso, il transito e la sosta di persone e mezzi nonché l'ormeggio di unità navali, nella sopradescritta area demaniale marittima e nello specifico il tratto del "molo vecchio" del Porto di Ognina di 2,50 metri per lato (a partire dallo spigolo nord del molo) unitamente allo specchio acqueo limitrofo per 1,00 metro - come meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza - nonché l'utilizzo della stessa per qualsiasi tipologia di attività.

Articolo 2

Il Concessionario dovrà disporre idoneo transennamento dell'area demaniale marittima in questione, nonché porre appositi cartelli monitori indicanti i divieti e gli estremi della presente Ordinanza.

Articolo 3

I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi di Legge.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo d'Ufficio e pubblicazione sul sito istituzionale di questo Comando www.guardiacostiera.gov.it.


Catania, (data firma digitale)

II COMANDANTE

CA. (CP) Raffaele MACAUDA

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

STRALCIO PLANIMETRICO ALLEGATO ALLA PRESENTE ORDINANZA



Tratto di molo da interdire segnato in rosso, lungo 2,50m per lato (a partire dallo spigolo nord del molo) e fascia di specchio acqueo larga 1,00m.