



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP) – Tel. 0923.946388 – Fax 0923.941020

E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo

ORDINANZA

Affondamento unità da pesca denominate “Graziella Campo” MV 168” e “Nazario Sauro MV 944”

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo:

- VISTA** la relazione di servizio datato 11/08/2021 redatta da personale militare dipendente segnalante l'avvenuto affondamento dei motopesca “Graziella Campo, iscritto al n. 168 delle Matricole di Mazara del Vallo” e “Nazario Sauro, iscritto al n. 944 delle Matricole di Mazara del Vallo” in corrispondenza della banchina denominata “Vespri Siciliani – lato Nord” del porto Nuovo di Mazara del Vallo;
- VISTA** la propria Ordinanza n.29/2020 datata 27/11/2020 con la quale è stato approvato il “Regolamento disciplinante l'uso dei moli, delle banchine e delle calate del porto di Mazara del Vallo”;
- VISTA** la propria Ordinanza n.19/2019 datata 09/05/2019 emanata a tutela della pubblica e privata incolumità dal potenziale pericolo di cedimenti strutturale dei motopesca in parola;
- CONSIDERATO** che gli scafi dei suddetti motopesca rappresentano potenziale pericolo per l'incolumità pubblica delle persone, delle cose e la sicurezza della navigazione;
- CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone per le attività svolte nelle immediate adiacenze;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che nella notte del 10.08.2021 si è verificato l'affondamento dei motopesca “Graziella Campo” iscritto al n. 168 delle Matricole di Mazara del Vallo – tsl: 157.7 - tsn:76.57 - lunghezza f.t. 29.03 mt – larghezza 6.62 mt” e “Nazario Sauro”, iscritto al n. 944 delle Matricole di Mazara del Vallo – tsl: 123.2 - tsn:46.83 lunghezza f.t. 29.01 mt – larghezza 6.60 mt”, in corrispondenza della banchina denominata “Vespri Siciliani – lato Nord” del porto nuovo di Mazara del Vallo.

ORDINA

Art. 1

E' vietato avvicinarsi ad una distanza di metri 3 (tre) dal ciglio banchina denominata “Vespri Siciliani – lato Nord” del porto nuovo di Mazara del Vallo in corrispondenza dell'area ove giacciono affiancati l'uno all'altro in condizioni di semi-affondamento i motopesca “Graziella Campo iscritto al n. 168 delle Matricole di Mazara del Vallo” e “Nazario Sauro, iscritto al n. 944 delle Matricole di Mazara del Vallo”.

Art. 2

E' interdetta la navigazione, la sosta e l'ormeggio nello specchio acqueo antistante i predetti relitti, per un raggio di metri 10 (dieci).

Art. 3

L'ordinanza n. n.19/2019 datata 09/05/2019 in premessa citata, è abrogata.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti in termini di legge.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di mazara del Vallo e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale di questo Comando, all'indirizzo web <http://www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo/Pages/ordinanze.aspx>.

Mazara del Vallo, lì 13/08/2021

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Vincenzo CASCIO

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)





**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO**

**STRALCIO CARTOGRAFICO DELL' AREA DI AFFONDAMENTO
PORTO NUOVO DI MAZARA DEL VALLO, BANCHINA VESPRI SICILIANI – LATO NORD**



Area di
affondamento
dei relitti

