



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI FANO

ORDINANZA N° 05/01

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Fano

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942 n° 327, il relativo Regolamento di esecuzione e successive varianti ed integrazioni;

VISTA la propria Ordinanza n° 08/00 del 18.05.2000;

CONSIDERATO la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità

RENDE NOTO

Che nel corso delle ultime mareggiate, in località Marotta di Mondolfo, e precisamente nel tratto di arenile e lo specchio acqueo prospiciente compreso tra il Moletto e la concessione demaniale Marittima della società Gulliver snc, si è verificato un evidente sgrottamento della spiaggia che ha determinato l'affioramento di vecchie strutture metalliche pericolose per la navigazione e per lo svolgimento di qualsiasi altra attività connessa ai pubblici usi del mare

ORDINA

Art. 1

E' fatto divieto a chiunque di avvicinarsi entro un raggio di 150 metri dalla suindicata area indicata da un apposito gavitello di colore giallo che segnala la presenza di strutture metalliche affioranti e semisommerse nel suindicato specchio acqueo fino a raggiungere l'arenile prospiciente.

Art. 2

Il Comune di Mondolfo ha l'obbligo di installare apposita cartellonistica monitoria riportante la seguente dicitura:

E' VIETATA LA NAVIGAZIONE NELLO SPECCHIO ACQUEO PROSPICIENTE PER LA PRESENZA DI STRUTTURE METALLICHE AFFIORANTI E SEMISOMMERSE FINO ALLA DISTANZA DI 200 METRI DALLA RIVA.

Nonché recintare l'arenile interessato con appositi idonei dispositivi atti a prevenire eventuali incidenti.

Art. 3

L'inosservanza della presente ordinanza sarà punita, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, ai sensi degli artt. n 1164 — 1174 — 1231 del Codice della Navigazione così come modificati dal Dlg. N. 507/99.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Fano, li 26.03.2001

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Giovanni GRECO

*