



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
CAGLIARI**

Via dei Calafati n. 19 - +39 070 605171 – www.guardiacostiera.gov.it/cagliari - dm.cagliari@pec.mit.gov.it – cpcagliari@mit.gov.it

ORDINANZA N. (vedi stringa in alto)

**“INTERDIZIONE ALLA NAVIGAZIONE NELLO SPECCHIO ACQUEO LOCALITÀ SU SICCU
PORTO DI CAGLIARI”**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Cagliari,

ACCERTATO il parziale affondamento dell'unità denominata Gennaro Cantiello iscritta al n. 3994 delle matricole della Capitaneria di porto di Cagliari nei pressi della banchina del molo di Sant'Elmo del porto vecchio di Cagliari;

CONSIDERATO che l'unità sopra menzionata è in precarie condizioni di stabilità e stato di conservazione nonché impossibilitata a muoversi dal punto di ormeggio;

CONSIDERATO che un eventuale ulteriore affondamento o sbandamento dell'unità può costituire un pericolo ovvero ostacolo per la regolare e sicura navigazione nell'ambito portuale;

RITENUTO necessario emanare, per quanto di competenza di questa Autorità Marittima, apposite disposizioni ai fini della sicurezza della navigazione e salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTI gli artt. 17, 30, 73 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che lo specchio acqueo antistante la banchina in radice del molo di Sant'Elmo e precisamente nel punto di coordinate Lat. 39° 12.18' N - Long. 009° 07.54' E è interessato dalla presenza del relitto sopramenzionato, parzialmente adagiato sul fondale, come da stralcio cartografico allegato.

ORDINA

Articolo 1

Interdizione e divieti

Con effetto immediato e fino alla rimozione dell'unità semisommersa nello specchio acqueo di cui al RENDE NOTO con raggio di metri 30 (trenta) dal punto di coordinate sopra riportato è vietato:

- ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che a uso professionale;
- svolgere ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

Tutte le unità in transito dovranno prestare la massima attenzione, moderare la propria velocità e mantenersi a distanza dalle panne oleo-assorbenti poste in prossimità del relitto semisommerso.

Articolo 2

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'art. 1:

- le unità della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dell'Ente di appartenenza;
- I mezzi impegnati nelle operazioni di monitoraggio a tutela della pubblica incolumità e salvaguardia dell'ambiente marino e costiero.

Articolo 3

Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a loro, a terzi e/o a cose in conseguenza dell'inosservanza della presente norma e saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/cagliari, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Cagliari (vedi data di sottoscrizione)

p. IL COMANDANTE
C.V.(CP) Mario VALENTE t.a.
IL COMANDANTE IN II
C.V.(CP) Pasquale MAZZA
*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005*

ALLEGATO

