



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto
Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

Viale Marinai d'Italia, 14 – Tel.: 0735.586711 – Fax: 07355867208
E-mail: cpsanbenedetto@mit.gov.it – P.E.C.: cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it
Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA N° 81 /2016

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di San Benedetto del Tronto:

VISTO l'art. 4 del "Regolamento del porto di San Benedetto del Tronto", approvato con Ordinanza n.33/2015 del 25/05/2015, che individua la disciplina dell'area demaniale marittima retrostante il Molo Nord del porto di San Benedetto del Tronto;

VISTA la relazione di servizio del personale del 1° Nucleo Subacquei della Guardia Costiera, con la quale è stata segnalata la presenza di buche ed avvallamenti nella zona di mare retrostante il Molo Nord (dalla vasca di colmata Molo Nord – confine Comune di Grottammare – demanio marittimo del porto San Benedetto del Tronto);

VISTO il rapporto di servizio di personale dipendente di questo Comando circa lo stato dei luoghi nell'area retrostante il Molo Nord del Porto di San Benedetto del Tronto;

VISTA l'Ordinanza n. 48/2001 circa il divieto di balneazione nell'area adiacente lo sperone di costa retrostante la concessione demaniale marittima Società Cooperativa OSEA;

VISTI gli art. 28 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

CONSIDERATO che l'area demaniale marittima in questione risulta essere in attesa di realizzazione delle opere previste dal vigente Piano Regolatore Portuale (P.R.P.) e per sua destinazione d'uso non può essere adibita a spiaggia con conseguente relativa balneazione;

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare l'incolumità delle persone e di prevenire il verificarsi di possibili danni;

ORDINA

Art 1.

Nello specchio acqueo, come individuato nell'allegato n. 1 stralcio planimetrico, antistante il tratto di area demaniale marittima compresa fra la vasca di colmata (muro paraonde) Molo Nord ed il punto di confine Comune di Grottammare/demanio marittimo del porto San Benedetto del Tronto, è fatto divieto di balneazione e di qualsiasi utilizzo non espressamente autorizzato da questa Capitaneria di porto, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Piano Regolatore Portuale e più in generale da quanto disciplinato nel vigente "Regolamento del porto" approvato con Ordinanza 33/2015 in data 25/05/2015.

Nel tratto di mare ed area demaniale marittima, come sopra individuati, sono apposti dei cartelli indicanti il "DIVIETO DI BALNEAZIONE - PERICOLO ANNEGAMENTO FONDALE ALTAMENTE VARIABILE".

Art. 2

Nell'area demaniale marittima e l'adiacente sperone di costa, come individuati nell'allegato n. 2 stralcio planimetrico, retrostanti la concessione demaniale marittima "Società Cooperativa BLU SERVICE" è fatto divieto di accesso a qualsiasi persona.

Nell'area di cui sopra sono apposti dei cartelli indicanti il "DIVIETO DI ACCESSO - AREA PERICOLOSA".

Art. 3

L'Amministrazione Marittima è manlevata e tenuta indenne in modo assoluto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in conseguenza della inosservanza della presente ordinanza.

Art. 4

Dalla data odierna l'Ordinanza n. 48/2001 è abrogata.

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui agli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto

San Benedetto del Tronto, 19/08/2016

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Gennaro RAPPACENA



DIVIETO DI ACCESSO - AREA PERICOLOSA



**CONFINI GROTTAMARE - PORTO
DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO**

