



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Tel: 0884 708791 – Fax: 0884 707669 – Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it

ORDINANZA n° 39 / 2016

STATO DEI FONDALI DEL PORTO DI PESCHICI

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

VISTA: la nota prot. 6631 del 06/05/2016 e l'allegata planimetria, con la quale la Delegazione di Spiaggia di Peschici, a seguito di una indagine condotta sullo stato dei fondali del bacino portuale, ha fatto conoscere le quote batimetriche dello stesso;

VISTA: la nota prot. 9535 del 28/06/2016 e l'allegata planimetria, con la quale la Delegazione di Spiaggia di Peschici, a seguito di una più approfondita indagine condotta sullo stato dei fondali del bacino portuale, ha fatto conoscere ulteriori quote batimetriche dello stesso;

VISTA: la nota prot. 13354 del 12/09/2016, con la quale questo Comando ha chiesto alla Delegazione di Spiaggia di Peschici di voler specificare quale tra i due suddetti elaborati grafici sia il più attendibile per l'emissione del presente provvedimento;

VISTA: la nota prot. 13936 del 27/09/2016, con la quale la Delegazione di Spiaggia di Peschici ha specificato che l'elaborato grafico, allegato alla nota 9535 del 28/06/2016 è quello più attendibile per l'emissione dell'ordinanza di polizia marittima;

VISTA: la propria Ordinanza n. 58/2011 del 10/11/2011 inerente l'individuazione del pescaggio massimo consentito alle unità in ingresso nel porto di Peschici;

VISTO: il Portolano P7 - "Da Capo Santa Maria di Leuca a Senigallia" - dell'Istituto Idrografico della Marina;

RITENUTO NECESSARIO: emettere apposita ordinanza che renda noto lo stato dei fondali presenti nel porto di Peschici, al fine di assicurare alle unità in ingresso/uscita dall'approdo la navigazione in piena sicurezza;

VISTI: gli artt. 17, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

RENDE NOTO

L'attuale situazione dei fondali presenti nel porto di Peschici risulta essere quella meglio rappresentata nell'allegata planimetria.

ORDINA

Art. 1

(Navigazione in ingresso/uscita dal porto)

- 1) La manovra di ingresso/uscita dal porto dovrà essere effettuata tenendo in debita considerazione le quote batimetriche indicate nell'allegato planimetrico.
- 2) La navigazione in ingresso/uscita dal porto di Peschici per le navi che effettuano il servizio trasporto passeggeri da e per le Isole Tremiti è consentita alle unità con pescaggio massimo di **1,80 metri**.
- 3) In tutti i casi i Comandanti delle unità in transito dovranno adottare ogni accorgimento teso a verificare la presenza di un battente d'acqua sufficiente a consentire la relativa navigazione in sicurezza - soprattutto in situazione di rotte controbordo - procedendo con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle proprie caratteristiche evolutive, tenuto anche conto delle condizioni meteo marine presenti in zona.
- 4) Qualora le dimensioni delle navi o le condizioni meteo-marine siano tali da non garantire il contemporaneo transito, le unità in entrata devono lasciare libero il passaggio a quelle in uscita.
- 5) E' fatto divieto a qualsiasi unità di effettuare sorpassi durante la navigazione all'imboccatura del porto.

Art. 2

(Disposizioni finali)

- 1) L'ordinanza n. 58/2011 del 10 novembre 2011 citata in premessa è da intendersi abrogata dal presente provvedimento.
- 2) I contravventori alla presente ordinanza:
 - a) se alla condotta di un'unità da diporto, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005;
 - b) negli altri casi, ed in relazione all'effettiva violazione commessa, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav., ovvero art. 1231 Cod. Nav.
- 3) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste.

Vieste, 03/10/ 2016

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco Maria RICCI

