



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA
ORDINANZA

Porto di Ortona – Lavori di consolidamento della “banchina di riva” in corso di svolgimento a cura AdSP MAC – Interdizione di tutta la “banchina di riva” per ml.200

VARIANTE 1 ALLA PROPRIA ORDINANZA N.146/2024

Il C.F. (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Ortona:

VISTA la propria ordinanza n.146/2024, in data 12.11.2024, recanti interdizione alla pubblica fruizione dello specchio acqueo prospiciente i primi 200 ml di banchina (partendo dallo spigolo a nord) al fine di consentire i lavori di infissione di pareti metalliche combinate (pali e palancole), denominate *combi-wall*, per il consolidamento della “banchina di riva”;

VISTO l’ordinanza presidenziale n.93, in data 19.07.2024, dell’AdSP MAC, recante regolamentazione, ai fini demaniali marittimi, di operatività e sicurezza delle operazioni e delle attività portuali, dei “lavori di approfondimento dei fondali mediante dragaggio e consolidamento della banchina di riva – intervento di consolidamento della banchina primo tratto”;

VISTA l’istanza assunta a prot. n.26999, in data 12.12.2024, trasmessa dal sig. MENTUCCI Aldo, legale rappresentante della “Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l.”, intesa ad ottenere un’integrazione della propria ordinanza in premessa richiamata, per l’ampiamiento dell’area operativa avente profondità misurata fino ad una distanza dal ciglio banchina di mt.30 (trenta) e lateralmente estesa per complessivi circa mt.230 (duecentotrenta);

VISTI gli articoli n. 17, 30, 81 e 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione e l’art 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

ARTICOLO UNICO

A far data dalla emanazione della presente e fino a nuova, diversa disposizione, sono apportate le seguenti **modifiche alla propria ordinanza n. 146/2024**:

- alla pagina 3, al terzo capoverso, le parole: *“un quadrilatero ideale avente profondità misurata fino ad una distanza dal ciglio di mt. 30 (trenta) e per una lunghezza lungo la banchina di circa mt. 200 (duecento)”*, sono sostituite dalle seguenti: ***“un quadrilatero ideale avente profondità misurata fino ad una distanza dal ciglio di mt. 30 (trenta) e per una lunghezza lungo la banchina di circa mt. 230 (duecentotrenta)”***;
- alla pagina 3, a fine pagina, le parole *“SPECCHIO ACQUEO INTERDETTO ALLA PUBBLICA FRUZIONE IN QUANTO INTERESSATO DALLE ATTIVITA’ DI INFIESSIONE DI COMBI-WALL A MARE (BANCHINA DI RIVA PER ML 200)”* sono sostituite dalle seguenti: ***“SPECCHIO ACQUEO INTERDETTO ALLA PUBBLICA FRUZIONE IN QUANTO INTERESSATO DALLE ATTIVITA’ DI INFIESSIONE DI COMBI-WALL A MARE (BANCHINA DI RIVA PER ML 230)”***;
- alla pagina 3, i punti di coordinate geografiche: ***“P.11 42°21’10”N 014°24’37”E - P.12 42°21’10”N 014°24’39”E”*** sono sostituiti dai seguenti: ***“P.11 42°21’08”N 014°24’38”E - P.12 42°21’08”N 014°24’39”E”***;

- l'allegato n. 1 (rubricato "PLANIMETRIA GENERALE DELLO SPECCHIO ACQUEO INTERESSATO DALLE ATTIVITA' DI INFILTRAZIONE DI COMBI WALL IN PROSSIMITA' DELLA BANCHINA DI RIVA") è sostituito dalla planimetria allegata alla presente ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui obblighi di pubblicità saranno assolti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009, mediante inserimento *on line* sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/ortona, alla sezione "*ordinanze*", nonché l'invio all'AdSP MAC, alla Civica amministrazione di Ortona ed alle Forze di polizia operanti nel Circondario marittimo di Ortona.

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Dario AMBROSINO

ALL. 1 - PLANIMETRIA GENERALE DELLO SPECCHIO ACQUEO INTERESSATO DALLE ATTIVITA' DI INFISSIONE DI COMBI WALL IN PROSSIMITA' DELLA BANCHINA DI RIVA

