



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
TRIESTE

Ordinanza n. 12 / 2013

interdizione di specchio acqueo "Falesie Duino"

(Piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 4 – tel. 040-666711 – fax 040-676665)

sito web: www.guardiacostiera.it/trieste e-mail: cptrieste@mit.gov.it p.e.c.: dm.trieste@pec.mit.gov.it

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trieste:

- VISTA** la nota pervenuta via fax prot. nr. 21366 del 21.08.2013 del Sindaco del Comune di Duino Aurisina nella quale si segnalano recenti nuove cadute di massi in prossimità della frana in località Sistiana – "Parco Caravella" inizio "Falesie di Duino", già interdetta via terra con Ordinanza del Sindaco contingibile ed urgente n. 12 del 09.03.2000, tuttora vigente;
- PRESO ATTO** che con la medesima nota sopra richiamata si evidenzia la sospensione delle attività di manutenzione del tratto centrale del sentiero "Rilke" a seguito del perdurare della chiusura da parte del proprietario e che pertanto non vi è più quella costante azione di monitoraggio che invece persisteva in precedenza anche sulle pareti rocciose a picco sul mare e in conseguenza il Sindaco del Comune di Duino Aurisina propone a questa Capitaneria di Porto di valutare l'ipotesi di emissione di provvedimento a tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare nell'intera zona di specchio acqueo antistante l'area interdetta con la ricordata Ordinanza sindacale nr. 12/2000;
- VISTO** l'esito della ricognizione effettuata via mare dal dipendente battello GC B 32 lungo le "Falesie" nel tratto di costa compreso tra il porto di Sistiana e il porto di Duino, non evidenziando visibilmente fenomeni franosi;
- VISTA** la nota prot. nr. 27590 di data 21.08.2013 (*assunta a protocollo il 21.8.13 al nr. 26150*) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale ambiente, energia e politiche per la montagna – Servizio geologico con la quale viene evidenziato che la frana cui trattasi ricade nell'area classificata P4, dove non è prevista alcuna limitazione riguardo le attività quali arrampicata, immersioni subacquee o navigazione;
- VISTA** la nota pervenuta via fax prot. nr. 21902 del 26.08.2013 del Sindaco del Comune di Duino Aurisina nella quale viene ribadita l'effettiva caduta di massi nei giorni scorsi e in relazione alla dichiarazione del servizio geologico nella nota cui sopra e precisamente: "tutta l'area nota come Falesie di Duino è interessata da criticità di tipo geostatico ed è soggetta a caduta massi con pericolosità elevata", si ripropone all'Autorità Marittima la necessità di emettere Ordinanza interdittiva a mare nel tratto interessato;
- VISTA** la propria ordinanza nr. 37/2011 disciplina delle immersioni subacquee;
- RITENUTO** opportuno emanare specifiche ed immediate disposizioni al fine di salvaguardare e garantire l'incolumità pubblica/privata di persone/mezzi e la sicurezza della navigazione, in attesa del pronunciamento degli Enti competenti alla problematica, interessati con corrispondenza a parte;

VISTI gli atti d'ufficio afferenti la problematica e gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione parte marittima ;

RENDE NOTO

che come comunicato dal Sindaco del Comune di Duino Aurisina a seguito del perdurare della chiusura del sentiero "Rilke" non è garantita quella costante azione di monitoraggio in precedenza assicurata anche sulle pareti rocciose a picco sul mare, segnalando nel contempo recenti nuove cadute di massi in tutta l'area nota come "Falesie di Duino" è interessata da criticità di tipo geostatico ed è soggetta a caduta massi con pericolosità elevata" così come evidenziato dal Servizio geologico regionale.

ORDINA

Art. 1

con effetto immediato ed in via precauzionale, il divieto di navigazione con qualsiasi tipo di unità a motore, a vela e a remi, nonché l'esercizio della pesca, della balneazione e di qualsiasi altra attività di superficie e subacquea nello specchio acqueo per un'ampiezza di metri 30 dalla costa, antistante il litorale interdetto con ordinanza sindacale nr. 12/2000 individuato nella relativa planimetria acclusa anche al presente provvedimento.

Art. 2

l'ordinanza nr. 37/2011 è sospesa esclusivamente per l'attività subacquea nella zona, evidenziata nell'allegato 5, sita in località Sistiana Mare – dal limite occidentale della spiaggia c.d. Caravella sino alle Falesie.

Art. 3

i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e dall'art. 53 del D.lgs 171/2005.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che verrà pubblicizzata attraverso la trasmissione agli altri Soggetti/Amministrazioni interessati e l'affissione all'albo di quest'Ufficio e l'inserimento nella seguente pagina web:

<http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/ordinanze.cfm?id=47>

Trieste, 29 agosto 2013

p. IL COMANDANTE
C.V. (CP) Goffredo Bon **t.a.**
C.V. (CP) Natale SERRANO



Ordinanza sindacale 5246/12 di 09/03/2000. "Sentiero Rilke"

