



Ministero dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
TERMOLI

ORDINANZA N.55 /06

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Termoli:

- VISTI** gli articoli 17,30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di Esecuzione;
- PRESO ATTO** dello stato di conservazione del vecchio muro paraonde insistente sul molo nord est del porto di Termoli ed, in particolare, della presenza sullo stesso di alcune crepature e del conseguente potenziale rischio di distacco di parti del medesimo;
- RITENUTO** necessario al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e prevenire il verificarsi di possibili incidenti a persone e/o cose, interdire la parte del molo di nord est immediatamente adiacente al vecchio muro paraonde, nelle more che l'Amministrazione competente provveda all'effettuazione dei previsti accertamenti e degli eventuali susseguenti provvedimenti riparatori;
- VISTI** gli atti d'ufficio,


ORDINA

- Articolo 1.** In ragione delle motivazioni in preambolo citate, l'area di banchina del molo di nord est a ridosso del vecchio muro paraonde, evidenziata in giallo nell'allegato stralcio planimetrico, per una distanza di metri cinque dalla stessa, è provvisoriamente interdetta al transito ed alla sosta di persone e veicoli in genere.
- Articolo 2.** Il presente provvedimento viene trasmesso alla Regione Molise per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- Articolo 3.** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
- Articolo 4.** I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a termine di legge.

Termoli, lì 27.09.2006

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luca SANCILIO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)

PLANIMETRIA PORTO DI TERMOLI



Progetto diverso dall'imprendibile