



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo

Monopoli

Ordinanza n. 26/2012

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI MONOPOLI

VISTA l'ordinanza n. 08/1993 del 27.07.1993 dell'Ufficio circondariale marittimo di Monopoli, relativa alla interdizione di aree demaniali marittime interessate da fenomeni di smottamenti, fessurazioni ed instabilità lungo la costa dei comuni costieri di Monopoli e Polignano a Mare;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 160 del 27.07.1994 del Comune di Monopoli;

VISTE le ordinanze n. 01/2000 dell' 11.02.2000, n. 04/2000 del 17.03.2000, n. 07/2001 del 04.04.2001, n. 14/2001 del 04.07.2001, n. 28/2010 del 16.06.2010, emanate da questo Ufficio, relative alla interdizione di aree demaniali marittime e specchi acquei interessati da fenomeni di smottamenti fessurazioni ed instabilità lungo tratti di costa del Comune di Monopoli;

VISTO il foglio prot. n. 02.21.7206/Dem. del 21.10.2011 di questo Ufficio;

VISTE le note della Prefettura di Bari del 03.11.2011, del 10.01.2012 e del 03.05.2012, relative a "Situazioni di pericolo connesse a dissesti idrogeologici ed instabilità della costa. Provvedimenti di interdizione delle aree del pubblico demanio marittimo. Comuni costieri di Monopoli e Polignano a Mare;

VISTA la nota prot. n. 23085 del 24.04.2012 dell'Area IV Tecnica – Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente del Comune di Monopoli, con la quale trasmetteva gli esiti delle verifiche qualitative effettuate sulle criticità delle aree a pericolosità geomorfologica (PG2 e PG3) ricadenti in ambito demaniale marittimo del Comune di Monopoli;

VISTI i verbali dei tavoli tecnici tenutisi presso l'Ufficio circondariale marittimo di Monopoli in data 10.02.2012 e 25.05.2012;

CONSIDERATA la necessità di dover garantire la tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, con precipuo riferimento agli specchi acquei interessati da potenziali pubblica e privata incolumità nelle zone, in ordine ai rischi evidenziati negli studi di cui sopra;

RITENUTO necessario adottare specifici provvedimenti di interdizione dell'aree;

VISTA l'Ordinanza n. 392 del 17.07.2012 del Comune di Monopoli, relativa all'interdizione dell'accesso veicolare e pedonale su alcuni tratti di costa interessati da situazioni di pericolo connesse a dissesti idrogeologici ed instabilità;

RITENUTO necessario integrare l'Ordinanza di cui sopra, per adottare specifici provvedimenti di interdizione di specchi acquei sottostanti alcuni tratti di coste a rischio;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;

R E N D E N O T O

che gli specchi acquei individuati nelle n. 45 (quarantacinque) schede allegate alla presente, che fanno parte integrante del presente provvedimento, sottostanti le aree demaniali marittime individuate nell'ordinanza n. 392 del Comune di Monopoli emanata il 17.07.2012, sono da ritenersi pericolosi per la pubblica incolumità a causa dei possibili cedimenti, crolli e distacchi che potrebbero verificarsi dalle antistanti aree demaniali marittime.

O R D I N A

ART. 1 - Divieti

A partire dalla data di pubblicazione della presente, le zone di mare riportate nelle schede di cui al rende noto sono interdette alla navigazione, alla sosta e all'ancoraggio per tutte le unità navali in genere, nonché alla balneazione (comprese le immersioni subacquee), per le distanze stabilite per ogni singola località.

ART. 2 - Disposizioni finali e sanzioni

1. La presente Ordinanza costituisce provvedimento di Polizia marittima emanato al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. I contravventori alla presente Ordinanza, per i fatti costituenti violazione delle prescrizioni impartite al fine di tutelare i suddetti beni giuridici, saranno perseguiti ai sensi dell' art. 650 del Codice penale e dell'art. 1231 del Codice della Navigazione. Ove i fatti non costituiscano reato, si procederà ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, ovvero, ricorrendone i presupposti, dell'art. 53, comma 3, del Codice della Nautica da Diporto o delle altre pertinenti norme in materia.
2. Le ordinanze di quest'Ufficio citate in preambolo s'intendono abrogate.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/monopoli/ordinanze, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Monopoli, lì 10.08.2012

F.to IL COMANDANTE

T.V. (CP) Francesco ESPOSITO

ALLEGATO 1

Comune:	Monopoli
Località:	Cala Incine

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	1	10/parte	
Coordinate	Nord		Est
	40°58'42.52"		017°15'28"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

M01 - Mensola in calcarenite tenera, biancastra, con presenza di bioturbazioni fossili.


Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne fino a m. dal ciglio per una lunghezza di mt.
	Interdizione con rete plastificata	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 50 dalla battigia.
	Interdizione a carico di privati	✓	Interdizione al transito di persone e veicoli con transenne davanti al tratturo.

Comune:	Monopoli
Località:	Via Procaccia

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	19	522/parte	Rilevamento diretto

Coordinate	Nord	Est
	40°56'45.57"	17°18'40.51"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G14 - Grotta in roccia calcarenitica facente parte del complesso di cavità sotterranee a cui appartengono i pozzi di crollo a monte.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata dell'area intorno alla grotta per una lunghezza di 30 m e una profondità dal ciglio di 10 metri.	✓	Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 50.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Porto Verde

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	19	522/parte	Rilevamento diretto

Coordinate	Nord	Est
	40°56'46.77"	17°18'46.97"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

A03 - Ponte in roccia calcarenitica con esigui spessori.


Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
	Interdizione con rete plastificata dell'area intorno		Interdizione da mare 25
	Interdizione a carico di privati	✓	Interdizione al transito di persone e veicoli con rete plastificata per tutta la larghezza del promontorio, da posizionare 5 m a monte degli scogli emergenti dal mare sul lato destro.

Comune:	Monopoli
Località:	Porto Verde

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	19	522/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°56'43.53"	17°18'47.07"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

F06 - Crepaccio con blocco parzialmente distaccato.


Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata dell'area intorno alla frattura.		Interdizione da mare 25
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Porto Paradiso

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	19	522/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°56'39.78"	17°18'54.33"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

CD02 - Zona di crollo per erosione differenziale su litologie differenti.


Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata lungo tutta l'area instabile e profondità di 10 m dal ciglio della scarpata.		Interdizione da mare 25
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Porto Paradiso

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	19	522/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°56'42.31"	17°18'57.89"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

A04 - Ponte in roccia calcarenitica di esiguo spessore.

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
	Interdizione con rete plastificata dell'area intorno		Interdizione da mare 50
	Interdizione a carico di privati	✓	Interdizione al passaggio di persone e transito di veicoli con rete plastificata per tutta la larghezza del promontorio, a 5 m a monte dell'inizio del ponte di roccia.

ALLEGATO 43

Comune:	Monopoli
Località:	A sud di Porto Paradiso

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	19	522/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°56'33.31"	17°19'2.02"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

F08 - Crepaccio ampio e profondo che separa la falesia da un corpo di frana da crollo.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata lungo tutta l'area fratturata e 10 m a monte del crepaccio.		Interdizione da mare 50
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	A sud di Porto Paradiso

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	19	522/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°56'33.07"	17°19'2.35"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

BI01 - Blocco instabile.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
	Interdizione con rete plastificata lungo tutta l'area fratturata e 10 m a monte della stessa.	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 50.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	A sud di Porto Paradiso

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	19	522/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°56'32.32"	17°19'2.80"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

M03 - Mensola aggettante di circa 40 cm.


Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata lungo tutto lo sviluppo della cavità e 10 m a monte della stessa.	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 50.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	A sud di Porto Paradiso

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	19	522/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°56'32.21"	17°19'3.35"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G15 - Grotta con pozzetto di crollo nella parte centrale della volta.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata per 10 m lungo la costa e a distanza di 10 m dal ciglio della falesia.	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 50.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

ALLEGATO 51

Comune:	Monopoli
Località:	A sud di Porto Paradiso

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	29	23/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°56'24.20"	17°19'1.44"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

BI03 - Blocco instabile.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
	Interdizione con rete plastificata	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Porto Camicia

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	29	23/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°56'18.42"	17°19'11.97"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

CD03 - Zona instabile a causa di erosione differenziale provocata da variazioni locale di litologia.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata lungo tutta l'area instabile ad una profondità di 10 m dal ciglio della scarpata.		Interdizione da mare con boe 50
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Porto Camicia

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	36	373/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°56'6.73"	17°19'35.13"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

F09 - Crepaccio parallelo al ciglio di falesia creato per disaggio naturale di un blocco di calcarenite.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata di tutta l'area fratturata e ad una distanza di 10 m a monte della stessa.	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Porto Camicia

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	36	373/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°56'5.84"	17°19'34.11"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

M04 - Mensola aggettante di circa 40 cm.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
	Interdizione con rete	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Lido S. Stefano

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	48	105/parte	Rilievo diretto

Coordinate	Nord	Est
	40°55'41.26"	17°20'1.29"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G19 - Grotta in roccia calcarenitica avente volta sottile. Interessata da crollo recente di un setto centrale della cavità.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata per tutta la lunghezza della grotta dall'alto da porre a 10 m dal ciglio della falesia.	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 50.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Lido S. Stefano

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	48	105/parte	Rilievo diretto

Coordinate	Nord	Est
	40°55'41.26"	17°20'1.29"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

M05 - Mensola in roccia calcarenitica aggettante di circa 2,5 m.


Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata per tutta la lunghezza della grotta dall'alto da porre a 10 m dal ciglio della falesia.	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 50.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Cala Verde

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	48	34/parte	Rilievo diretto

Coordinate	Nord	Est
	40°55'15.64"	17°20'19.33"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G20 - Grotta in roccia calcarenitica con volta sottile.

Provvedimenti di interdizione:


✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione dall'alto con rete plastificata per tutta la lunghezza della grotta e a 10 m dal ciglio della falesia.		Interdizione da mare con boe 25
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

ALLEGATO 63

Comune:	Monopoli
Località:	tra Cala Verde e Torre Cintola

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	61	5/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°55'13.41"	17°20'22.07"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

M06 - Mensola in roccia calcarenitica aggettante di circa 1 metro.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione dall'alto con rete plastificata per tutta la lunghezza della mensola e a 10 m dal ciglio della falesia.	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 50.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Torre Cintola

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	61	5/parte	Non rilevabili

Coordinate	Nord	Est
	40°54'56.14"	17°20'34.16"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G21 - Grotta in roccia calcarenitica.


Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione al passaggio di persone e al transito di veicoli con rete plastificata di tutta l'area.		Interdizione da mare 50
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Torre Cintola

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	62	6/parte	Non rilevati

Coordinate	Nord	Est
	40°54'55.03"	17°20'36.17"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G22 - Grotta in roccia calcarenitica.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione al passaggio di persone e al transito di veicoli con rete plastificata di tutta l'area.	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	A sud di Torre Cintola

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	62	6/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°54'50.10"	17°20'39.55"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

M06 - Mensola in roccia calcarenitica aggettante di circa 1 metro.

Provvedimenti di interdizione:


✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione dall'alto con rete plastificata per tutta la lunghezza della mensola, da sistemare a 10 m dal ciglio della falesia.	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 50.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

ALLEGATO 71

Comune:	Monopoli
Località:	Porto Giardino

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	62	6/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°54'41.13"	17°20'45.00"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G23 - Grotta marina con assottigliamento della volta nella parte antistante.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione al passaggio di persone e al transito di veicoli con rete plastificata di tutta l'area.	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 50.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Porto Giardino

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	62	6/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°54'40.76"	17°20'44.52"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

A06 - Ponte in roccia calcarenitica facente parte della volta di una grotta marina

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata dell'area con rete plastificata per tutta la larghezza della scogliera a 10 m dal ponte di roccia.	✓	Interdizione dal mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli con rete plastificata per tutta la larghezza della scogliera.

ALLEGATO 73

Comune:	Monopoli
Località:	Porto Giardino

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	62	6/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°54'40.73"	17°20'44.30"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

PC15 - Pozzo di crollo di grosse dimensioni.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata dell'area intorno al pozzetto	✓	Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli.

Comune:	Monopoli
Località:	Porto Giardino

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	62	6/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°54'39.45"	17°20'41.56"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G24 - Grotta in roccia calcarenitica con volta sottile nella parte antistante

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
	Interdizione dall'alto con rete plastificata.	✓	Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

ALLEGATO 78

Comune:	Monopoli
Località:	Porto Giardino

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	77	28/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°54'36.54"	17°20'43.13"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

A07 - Ponte di roccia ad arco con piccolo imbocco a sud e molto più largo a nord.

Provvedimenti di interdizione:


✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione totale con rete plastificata dell'area sovrastante il ponte di roccia.	✓	Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 50.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

ALLEGATO 79

Comune:	Monopoli
Località:	Porto Giardino

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	77	28/parte	Rilievo diretto

Coordinate	Nord	Est
	40°54'35.79"	17°20'43.23"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G27 - Ampia grotta in roccia calcarenitica. Presenza sulla volta di recenti distacchi di blocchi di roccia e pozzo di crollo nella parte centrale della volta.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione al passaggio di persone e al transito di veicoli con rete plastificata della zona sovrastante la grotta.	✓	Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 50.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

ALLEGATO 83

Comune:	Monopoli
Località:	Il Capitolo

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	77	28/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°54'27.83"	17°20'51.80"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G29 - Grotta profonda in roccia calcarenitica con volta sottile.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione totale al passaggio di persone con rete plastificata per la profondità di 15 m (fino al muretto) della zona sovrastante la grotta.	✓	Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

ALLEGATO 84

Comune:	Monopoli
Località:	Il Capitolo

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	77	28/parte	Rilievo diretto

Coordinate	Nord	Est
	40°54'26.76"	17°20'53.30"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G30 - Grotta in roccia calcarenitica con presenza sulla volta di un pozzetto di crollo coperto da una griglia metallica.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione totale al passaggio di persone e al transito di veicoli con rete plastificata intorno alla grotta seguendo il muretto esistente.	✓	Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

ALLEGATO 3

Comune:	Monopoli
Località:	Cala Corvino

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	1	10/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°58'33.20"	17°15'46.97"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G02 - Grotta con arco in roccia calcarenitica.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
	Interdizione con rete plastificata dell'area	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Cala Corvino

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	1	10/parte	Rilievo diretto

Coordinate	Nord	Est
	40°58'33.23"	17°15'46.97"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G03 - Grotta in roccia calcarenitica. Probabile formazione di un arco visibile con bassa marea.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
	Interdizione con rete plastificata	✓	Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

ALLEGATO 5

Comune:	Monopoli
Località:	Cala Corvino

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	1	10/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°58'32.77"	17°15'47.38"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G04 - Grotta in roccia calcarenitica di modeste dimensioni. Crolli nella parte centrale

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata lungo tutta l'area instabile sovrastante fino a 10 m di profondità dal ciglio della scarpata.	✓	Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 50.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

ALLEGATO 7

Comune:	Monopoli
Località:	Cala Corvino

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	1	10/parte	Dal Catasto Grotte (n. 836)

Coordinate	Nord	Est
	40°58'27.77"	17°15'49.30"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G05 - Grotta ampia in roccia calcarenitica stratificata. Potenziali distacchi dalla volta.

Provvedimenti di interdizione:


✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata nella zona sovrastante la grotta per una lunghezza di 20 m e una profondità di 15 metri.	✓	Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 50.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

ALLEGATO 8

Comune:	Monopoli
Località:	Cala Corvino

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	1	10/parte	Dal Catasto Grotte (n. 839)

Coordinate	Nord	Est
	40°58'24.13"	17°15'53.03"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G06 - Grotta in roccia calcarenitica che presenta sulla superficie superiore della volta un masso in precario equilibrio.

Provvedimenti di interdizione:


✓	Segnalazione con cartellonistica sulla spiaggia adiacente		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata della zona sovrastante la grotta per una lunghezza di 30 m e una profondità di 15 metri.	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

ALLEGATO 9

Comune:	Monopoli
Località:	Cala Corvino

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	1	10/parte	Rilievo diretto

Coordinate	Nord	Est
	40°58'23.75"	17°15'52.97"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G07 - Ampia grotta in strati calcarenitici teneri.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica sulla spiaggia adiacente		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata della zona sovrastante la grotta per una lunghezza di 30 m e una profondità di 15 metri.	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Torre d'Orta

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	6	19/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°58'5.61"	17°16'57.59"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:


PC03 - Pozzetto di crollo che ha generato un piccolo ponte naturale con presenza di massi disposti a protezione dell'area.

	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata dell'area intorno al pozzetto.	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Cala Pantano

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	11/A	2479/parte	

Coordinate UTM	Nord	Est
	40°57'42.22"	17°17'30.88"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

F01 - Frattura in prossimità di un blocco aggettante verso mare

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata a 2 m dal radicamento della sporgenza.	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

ALLEGATO 18

Comune:	Monopoli
Località:	Cala Verdegiglio

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	11/B	4048/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°57'37.58"	17°17'38.85"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

PC05 - Pozzo di crollo con piccola recinzione.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata intorno al pozzetto seguendo il muretto esistente	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Cala Verdegiglio

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	11/B	4048/parte	Rilievo diretto

Coordinate	Nord	Est
	40°57'37.57"	17°17'39.66"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G10 - Grotta in roccia calcarenitica.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica sulla spiaggia adiacente		Interdizione con transenne davanti alla grotta
	Interdizione con rete plastificata della zona sovrastante la grotta e davanti alla stessa.	✓	Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Cala Verdegiglio

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	11/B	4048/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°57'34.15"	17°17'37.27"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

M02 - Mensola aggettante di circa 2 metri.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica in area già interdetta a persone e mezzi		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione dall'alto con rete plastificata per tutta la lunghezza della mensola, da porre a 10 m dal ciglio della falesia.	✓	Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Cala Verdegiglio

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	11/D	5424/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°57'31.44"	17°17'39.45"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

A01 - Ponte naturale con numerosi crolli antistanti il lato sinistro.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione totale con rete plastificata della zona sovrastante e sulla spiaggia.	✓	Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 50.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Cala Verdegiglio

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	11/D	5424/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°57'30.84"	17°17'40.49"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G12 - Grotta in roccia calcarenitica.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica sull'area sovrastante la grotta in area già transennata.	✓	Interdizione con transenne della zona sovrastante la grotta da posizionare 10 m dal ciglio della falesia.
	Interdizione con rete plastificata	✓	Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Cala Cozze

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	19/A	22/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°56'55.21"	17°18'23.91"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

A02 - Ponte in roccia calcarenitica.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata dell'accesso pedonale al ponte in roccia.	✓	Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 25.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

Comune:	Monopoli
Località:	Cala Porto Bianco

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	19/A	516/parte	

Coordinate	Nord	Est
	40°56'52.08"	017°18'26.58"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

F03 - Fratture beanti in corrispondenza di una sporgenza della falesia in roccia calcarenitica che interessa un vascone in calcestruzzo sovrastante.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione totale con rete plastificata della zona sovrastante intorno al vascone in calcestruzzo.	✓	Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 50.
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli

ALLEGATO 2

Comune:	Monopoli
Località:	Cala Incine

Dati catastali	Foglio	Particella	Origine dati geometrici della grotta
	1	10/parte	Dal Catasto Grotte (n. 308)

Coordinate	Nord	Est
	40°58'43.92"	17°15'32.87"

ORTOFOTO	FOTO
	

Descrizione della situazione di pericolo:

G01 - Grotta in calcarenite. Sono presenti: pilastro distaccato nella parte alta, piccolo pozzetto di crollo, fratture sulla parete e sulla volta.

Provvedimenti di interdizione:

✓	Segnalazione con cartellonistica		Interdizione con transenne davanti alla grotta
✓	Interdizione con rete plastificata della grotta per una lunghezza di 30 m a una distanza di 5 m dal fronte della stessa.	✓	Interdizione da mare Interdizione da mare (eventualmente con boe) per un raggio di mt. 50
	Interdizione a carico di privati		Interdizione al transito di persone e veicoli