



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA TORRE ANNUNZIATA

ORDINANZA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Torre Annunziata:

- VISTO** il verbale di consegna, in data 18.07.2018, di porzione di fabbricato all'interno del porto di Torre Annunziata, come da allegato stralcio fotografico (allegato 1);
- VISTA** la certificazione tecnica di regolare esecuzione del 17.01.2018 relativa agli interventi di ripresa della controsoffittatura, di ripristino delle tegole e dei coppi lesionati e di eliminazione delle infiltrazioni d'acqua piovana eseguiti;
- VISTO** il verbale di constatazione dello stato dei luoghi avente ad oggetto la porzione di fabbricato di cui trattasi ed il relativo rapporto fotografico, di data 10.02.2023;
- CONSIDERATO** che la porzione di fabbricato di cui al primo "visto" non è stata oggetto di manutenzione dopo l'ultimo intervento di cui alla citata certificazione tecnica di data 17.01.2018;
- CONSIDERATO** che dagli esiti del sopralluogo effettuato congiuntamente al personale della Regione Campania, in data 10.02.2023, è emerso che la porzione di fabbricato presenta precarie condizioni, con strutture orizzontali lesionate al punto da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo nonché strutture verticali, quali muri perimetrali, con evidenti lesioni e impregnati di umidità;
- CONSIDERATO** altresì che all'interno dell'intero stabile sono presenti porzioni di fabbricato in uso a questo Comando, oggetto di regolare manutenzione, per le quali, ad oggi, si esclude un potenziale rischio di pericolo per persone e/o cose connesso allo stato infrastrutturale della porzione di fabbricato stessa;
- VISTO** l'art. 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del Regolamento per la navigazione marittima;
- VISTO** il D.D. n. 21 del 25.03.2011 della Giunta Regionale della Campania – Regolamento del porto di Torre Annunziata

RITENUTO pertanto necessario prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare l'incolumità delle persone, delle cose, della sicurezza portuale dell'area antistante al fabbricato individuato negli allegati,

ORDINA

Articolo 1

A partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, il divieto assoluto di accesso all'interno dei locali dell'area "ex dogane", ubicati all'interno del porto di Torre Annunziata e, più precisamente, sulla parte destra dell'area di ingresso dal cancello del varco "crocelle", come individuati nell'allegato 1 alla presente. Il divieto non opera nei confronti del personale autorizzato dalla Regione Campania, in qualità di ente gestore dell'area.

Articolo 2

A partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, divieto di transito, sosta pedonale e/o veicolare sull'area ricadente sul pubblico demanio marittimo, immediatamente posta dinanzi alla porzione di fabbricato di cui all'articolo 1. Il divieto non opera nei confronti del personale autorizzato dalla Regione Campania, in qualità di ente gestore dell'area.

Articolo 3

Chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza è punito a norma degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, sempre che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/torre-annunziata>, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Torre Annunziata, data protocollo.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandra VAUDO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82

Allegato 1

Porto di Torre Annunziata – porzione di fabbricato area ex dogane

